

Release Notes 02.30.0700

Das Dokument beschreibt Änderungen in Softwareversion
02.30.0700 im Vergleich zur Vorgängerversion 02.30.06.

Gültig für:

- TOUCH800®
- TOUCH1200®
- TRACK-Guide III



Beachten Sie, dass nach dem Update auf Version 02.30.0700 eine Rückkehr zur Vorgängerversion nur mit Unterstützung des Kundendienstes möglich ist.

Bitte verwenden Sie keine Installationspakete von vorherigen Softwareversionen.

System

Hardware V1.3.1

Die Systemsoftware unterstützt jetzt auch Touch-Controller der neuen Generation, die ab der Hardwareversion 1.3.1 im TOUCH800® verbaut werden.

Beachten Sie, dass bei Verwendung der TOUCH800®-Hardwareversion 1.3.1 und größer mindestens die Softwareversion 02.30.0700 verwendet werden muss.

Bei Installation einer früheren Softwareversion kommt es zu einem Ausfall des Touch-Controllers. Dieses Problem kann nur durch den Technischen Kundendienst behoben werden.

TRACK-Leader

SECTION-Control

Das SECTION-Control-Verhalten beim Bearbeiten von kleinen Lücken in der bearbeiteten Fläche wurde verbessert, wenn der Überlappungsgrad 50 % oder 100 % beträgt.

TRAMLINE-Management

Fehlermeldungen wurden angepasst.

Navigation

Ein Fehler bei der Nutzung von Geräten mit Konnektor, aber mit unvollständiger Geometrie, wurde behoben.

TRACK-Leader AUTO®

NAV-900-Lenkung

Die Lenkung wird nicht mehr deaktiviert, wenn das Korrektursignal auf xFill oder zurück gewechselt wird.

NAV-900-Parallelfahren

Probleme mit ungewollten seitlichen Versätzen wurden behoben.

Tractor-ECU

Kalibrierung	Die Grenze für den maximalen Wert einer Arbeitsstellung über die Zapfwellendrehzahl wurde auf 999 erhöht.
---------------------	---

Virtual ECU

Bezeichner	Ein fehlerhafter Bezeichner des Konnektortyps in englischer Sprache wurde korrigiert.
-------------------	---

Allgemein

NAV-900 RTX	Die RTX-Frequenz-Konfiguration wurde an aktualisierte RTX-Frequenzen angepasst
NAV-900 xFill	Ein Fehler bei der initialen xFill-Konfiguration wurde behoben.
NAV-900 Guidance	Konfigurationsparameter für neigungskompensierte Positionen (NAV-900-Lizenz Roll Corrected Manual Guidance) sind auch im Betrieb ohne automatische Lenkung verfügbar.
NAV-900 NMEA	Die NMEA-Datenausgabe am Modemanschluss ist wieder konfigurierbar.
NAV-900 Firmware	Die NAV-900-Firmwareversion 11.20.063.4 ist in der Installation V02.30.0700 integriert. Die Firmware des NAV-900 wird automatisch aktualisiert.
AG-200 RTX	Ein Fehler beim Konfigurieren der RTX-Frequenzen wurde behoben.
UT	Für die Funktionalitäten ISO-UT und AUX-N wurde die AEF-Zertifizierung erneuert. Ein Fehler beim gleichzeitigen Laden von mehreren Objectpools wurde korrigiert.
TC	Für die Funktionalitäten TC-BAS und TC-SC wurde die AEF-Zertifizierung erneuert.
Demolizenzen	Ein Fehler, der zu sporadischen Abstürzen bei fast abgelaufenen Demolizenzen führen konnte, wurde behoben.