

## Release Notes 02.30.08

Das Dokument beschreibt Änderungen in Softwareversion  
**02.30.08** im Vergleich zur Vorgängerversion 02.30.0700.

Gültig für:

- TOUCH800®
- TOUCH1200®
- TRACK-Guide III



Beachten Sie, dass nach dem Update auf Version 02.30.08 eine Rückkehr zur Version 02.30.07 oder älter nur mit Unterstützung des Kundendienstes möglich ist.

Bitte verwenden Sie keine Installationspakete von vorherigen Softwareversionen.

### ISOBUS-TC

#### SECTION-Control

Die Anzahl der Teilbreiten war bisher auf 200 begrenzt. Jetzt ist die laut ISOBUS-Norm vorgegebene maximale Anzahl von 254 möglich.

### TRACK-Leader

#### TRAMLINE-Management

ISO/AEF haben eine neue Version der TRAMLINE-Management-Dokumentation (V1.13-v1) veröffentlicht. Einige bisher proprietäre DDIs sind jetzt offiziell. Diese wurden jetzt integriert. Die proprietären DDIs werden weiterhin ebenfalls unterstützt.

### TRACK-Leader AUTO®

#### NAV-900-Lenkung

Beim Lenken auf einer Führungslinie in einer engen Kurve stimmte die tatsächlich gefahrene Führungslinie nicht mit der angezeigten Führungslinie überein. Das Fahrzeug startete genau auf der angezeigten Führungslinie, lenkte aber später von der angezeigten Führungslinie ab und landete bis zu 40 cm neben der angezeigten Führungslinie. Der NAV-900 dachte aber, dass er genau auf der Führungslinie steuert. Dieses Fehlverhalten wurde beseitigt.

#### NAV-900-Parallelfahren

Wenn Sie mit dem NAV-/TOUCH-Lenksystem arbeiten und unmittelbar nach Aktivierung einer neuen Führungslinie (blau markiert) im TRACK-Leader die Remote-Aktivierung oder die On-Screen-Aktivierung gedrückt haben, wurde der Fehler 122 angezeigt. Dieser Fehler ist nun behoben.

## Allgemein

<b>NAV-900-Firmware</b>	Die NAV-900-Firmwareversion 13.00.002.4 ist in der Installation V02.30.08 integriert. Die Firmware des NAV-900 wird automatisch aktualisiert.
<b>Anzeige von Fehlermeldungen</b>	Unter bestimmten Bedingungen gab es einen Fehler in der Darstellung von Fehlermeldungen. Diese werden jetzt korrekt angezeigt.
<b>Ukrainisches Tastaturlayout</b>	Die Darstellung des Tastaturlayouts und einiger Zeichen wurde korrigiert.