

## Release Notes 07.09.04.12

Dieses Dokument beschreibt Änderungen der Softwareversion  
**07.09.04.12** im Vergleich zur Vorgängerversion 07.09.04.01.

Gültig für:

- SPRAYER-Controller MAXI 3.0
- SPRAYER-Controller MIDI 3.0



### HINWEIS

#### Softwareupdate von weiteren Komponenten

Aktualisieren Sie zuerst die Software des primären Jobrechners, bevor Sie die Software weiterer Komponenten aktualisieren.

Nach dem Update des primären Jobrechners, installieren Sie die jeweiligen in der Tabelle genannten Softwareversionen.

## Systemvoraussetzungen

Komponente	Artikelnummer	Mindest- softwareversion
SPRAYER-Controller MIDI 3.0 als sekundärer Jobrechner	3032245601	07.09.04.12
TANK-Control II OEM	30532450	01.03.01.00
TANK-Control II OEM	30609410	01.03.01.00
TANK-Control II OEM	30627300	01.03.01.00
DISTANCE-Control II ME	30303165	01.00.10.02
DISTANCE-Control II ME	3030316501	01.00.10.02
Externes Keypad	30303155	7.1J
Einzeldüsenschaltung EDS	3030308530	01.00.05

## Fehlerbehebungen

<b>TANK-Control</b>	Der Status bei der Tankfüllung wird jetzt korrekt dargestellt.
<b>ISOBUS-Data-Logger</b>	Die Kommunikation mit einem ISOBUS-Data-Logger führt nicht mehr zur Abschaltung der Maschine.
<b>ISOBUS-TC</b>	Die Zählerstände werden jetzt korrekt verarbeitet.